

TS13805 STANDART PLUS PAKET

TS13805 STANDART PLUS PAKET

TS13805 Standartlarında Aracın Motor Mekanik Kontrolleri, Mekanik Alt Kontrolleri, İ ve Dış Kontrolleri, OBD Arıza Tespit Elektronik Kontrolleri, Boya Kaporta Kontrolleri, Dyno Test Motor Performans Kontrollerine ilave olarak; Fren Test, Yanal Kayma ve Süspansiyon Test Kontrolleri de yapılmaktadır.

Detaylar

TS13805 Standart Plus Paket Test Noktaları; 139 Nokta Kontrolü

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ

1. Çizik/Gamze/Göçükler
2. Sol Alt Marşpiyel
3. Sağ Alt Marşpiyel
4. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı
5. Sol Kapı Orta Direk
6. Sol Ön direk
7. Bagaj İç Havuz Sacı
8. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı
9. Sağ Kapı Orta Direk
10. Sağ Ön Direk
11. Arka Panel 1
12. Ön Panel
13. Taban Sacı
14. Amortisör Kulesi Sol
15. Amortisör Kulesi Sağ
16. Podye Sol
17. Podye Sağ
18. Sol Şase
19. Sağ Şase
20. Farklı Boya
21. Tavan Boyası

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

22. Motor Yağ Durumu
23. Motor Soğutma Suyu Durumu
24. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı
25. Fren Hidroliği Yağ Durumu
26. Motor Yağ Kaçağı
27. Soğutma Suyu Kaçağı
28. Motor Soğutma Suyu Seviyesi
29. Gözle Görülebilen Kayışlar
30. Motor Kısmında Ses
31. Motorda Yağ Yakma
32. Direksiyon Yağ Durumu
33. Turbo Sistemi
34. Turbo Yağ Kaçağı
35. Egzoz Bölgesinde Duman
36. Şanzıman Vites
37. 4x4 Sistemine Geçiş

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

38. Arka Düzendeki Ses
39. Ön Düzendeki Ses
40. Motor Takozları
41. Amortisör Üst Takozları
42. Dingil Burçları
43. Arka Salıncıklar
44. Ön Salıncıklar
45. Şaft
46. Aks Körükleri Yağ Kaçağı
47. Akslar
48. Direksiyon Pompası
49. Direksiyon Kutusu
50. Motor Karter Muhafazası
51. Egzoz Sistemi
52. Fren Hortumları
53. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı
54. Egzoz Susturucusu
55. Soğutma Sistemi
56. Diferansiyelde Yağ Kaçağı
57. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı

İÇ KONTROLLER

58. Dikiz Aynası
59. Emniyet Kemerli
60. Far Kolu
61. Sinyal Kolu
62. Silecek Kolu
63. Sunroof
64. Göstergeler Ön Panel
65. Kumanda Kontrol Düğmeleri
66. İç Lambalar
67. Soğutma Sistemi Klima
68. Arka Koltuk
69. Sol Ön Koltuk
70. Sağ Ön Koltuk
71. Yer Döşemeleri
72. Sol Arka Kapı Döşemesi
73. Sağ Arka Kapı Döşemesi
74. Sol Ön Kapı Döşemesi
75. Sağ Ön Kapı Döşemesi
76. Airbag Hava Yastıkları
77. Sol Arka Kapı Döşemesi
78. Sol Ön Kapı Döşemesi
79. Sağ Arka Kapı Döşemesi
80. Sağ Ön Kapı Döşemesi

DIŞ KONTROLLER

81. Ön Cam
82. Arka Cam
83. Kapı Camları
84. Lastiklerin Durumu
85. Lastiklerin Havası
86. Sağ Ön Lastik Diş Kalınlığı
87. Sol Ön Lastik Diş Kalınlığı
88. Sağ Arka Lastik Diş Kalınlığı
89. Sol Arka Lastik Diş Kalınlığı
90. Stepne
91. Sağ Ön Jant
92. Sol Ön Jant
93. Sağ Arka Jant
94. Sol Arka Jant
95. Ön Sağ Far
96. Ön Sol Far
97. Sağ Sinyaller
98. Sol Sinyaller
99. Sağ Stop
100. Sol Stop
101. Silecekler
102. Dörtlü Flaşör
103. Geri Vites Lambası
104. Fren Lambaları
105. Sağ Dış Ayna
106. Sol Dış Ayna
107. Far ve Lambalarda Kırık/Hasar

OBD ELEKTRONİK KONTROL SONUCU

108. Dijital Klima Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı
109. Motor Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı
110. Hava Yastığı Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı
111. ABS/ESP/ESR Fren Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı
112. Otomatik Şanzıman Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı
113. Akü
114. Radyo
115. Park Sensörü
116. Multi Medya
117. Direksiyon Kumanda Elektronik Ecu
118. Klima Kontrol Paneli Elektronikleri

DYNO MOTOR TEST SONUCU

119. Motor Silindiri Kapak Contasında Yanık
120. Motor Yağ Basınç Testleri
121. Motor Bölümünde Buhar
122. Motordan Ses
123. Egzoz Bölgesinde Duman Atma
124. Turbo Basınç Kontrolü
125. Turbo Pervanesinde Ses
126. Vites Geçişleri

FREN TEST KONTROL

128. Sağ Ön Fren Kontrol
129. Sol Ön Fren Kontrol
130. Sağ Arka Fren Kontrol
131. Sol Arka Fren Kontrol

SÜSPANSİYON TEST SONUCU

132. Sağ Ön Süspansiyon Kontrol
133. Sol Ön Süspansiyon Kontrol
134. Sağ Arka Süspansiyon Kontrol
135. Sol Arka Süspansiyon Kontrol

YANAL KAYMA TEST SONUCU

136. Sağ Ön Yanal Kayma Kontrol
137. Sol Ön Yanal Kayma Kontrol
138. Sağ Arka Yanal Kayma Kontrol
139. Sol Arka Yanal Kayma Kontrol